




STUDIO CONTI ASSOCIATI
GEOLGIA E INGEGNERIA

DOTT. GIORGI MICHAEL CONTI DOTT. GIORGI ANTONIO CONTI DOTT. ING. FRANCESCO BUCCHIO DOTT. GIORGI VINCENZO GIOVANNONE
VIA BENIAMINI, 41 - 25040 TOSCOLANO MADERNO (BS) - TEL. +39 030 478064 - FAX +39 030 478037 - INFO@STUDIOCONTIASSOCIATI.IT
WWW.STUDIOCONTIASSOCIATI.IT

REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI SALÒ PROVINCIA DI BRESCIA

TITOLO
Aggiornamento cartografia geologica del PGT
Recupero/modifiche fasce di rispetto del RIM (SUAP Tassoni)

OGGETTO
CARTA DI SINTESI (TAVOLA I/10)

COMMITTENTE
Amministrazione Comunale di Salò

DIREZIONE LAVORI **DIRETTORE TECNICO**

SCALA
1:5.000

REDAZIONE
Tav. Sud

REV.	DATA	REDAZIONE APPROVATA	REDAZIONE	VERBA	APPROVATA
0.1	15.04.2015	Bozza per il primo sopralluogo	IN	AL	AL
0.2	05.05.2015	Bozza del progetto con sopralluogo e confronto P.A.L.			
0.3	15.05.2015	Recupero/modifiche fasce di rispetto del RIM del Comune di Salò (SUAP Tassoni)			
0.4	26.06.2015	Stato di Salò e cartografia geologica			
0.5	15.05.2015	Aggiornamento cartografia geologica di rispetto del RIM (SUAP Tassoni)			

CONFERMA **CONFERMA** **REDAZIONE**

ING. **ING. FRANCESCO BUCCHIO** **ING. LAMBERTI**

LEGENDA

Arece pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti

- Arece soggette a crolli di massi
- Corpi di frana recenti e/o marcata instabilità
- Arece a franosità superficiale attiva diffusa
- Frane quiescenti interessate da dissesti superficiali e da erosioni laterali o al piede
- Arece di frana quiescente nella priva di recenti segni di instabilità (parte della frana di Salò)
- Arece a pericolosità potenziale per grandi frane complesse (comprensive di aree di distacco ed accumulo)
- Arece a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine e/o granulari, comprensive delle aree di possibile accumulo
- Arece a pericolosità potenziale per instabilità superficiale in rocce e/o terreni
- Arece con piccoli dissesti superficiali e locali disomogeneità fisico - meccaniche

Arece che presentano acidenti caratteristiche geotecniche

- Arece con locali disomogeneità fisico - meccaniche verticali e laterali
- Arece prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante/tenere con riperti di materiale, aree crollate

Arece vulnerabili dal punto di vista idraulico

- Arece allagate in occasione di eventi meteorici (bonifica da recenti opere di sistemazione idraulica)
- Arece allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali (indicativamente T_{ri} > 100 anni) o soggette al sovraccarico locale
- Arece ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali (indicativamente T_{ri} > 20-50 anni)
- Arece interessate da fenomeni di erosione fluviale e non idoneamente protette da interventi di difesa
- Arece potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici

Arece adiacenti ai corsi d'acqua [...] per interventi di manutenzione e/o difesa (RIM)

